



# أخبار IPD

معيار الجودة والابتكار والخدمة والدعم منذ 1955

## فيديو جديد للسلاسل الفنية من IPD

أعدت شركة IPD فيديو جديدًا من السلاسل الفنية يتناول أحد الموضوعات العامة والذي يثير بعض التساؤلات، قميص IPD المزود بحابك مطاطي مضاد للتآكل (متاح حاليًا لتطبيقات المحركين 3400Cat و15C). توفر قمصان IPD المزودة بحابك مطاطي مضاد للتآكل العديد من المزايا، مثل:

- اتساع مساحة السطح المانع للتسرب
- تقليل حركة القميص
- تقليل تآكل القمصان وأطقم حلق القمصان والكابج
- تقليل تجوف القمصان
- تقليل ضغط الشفة

تعرف على الأسباب التي جعلت من قمصان IPD المزودة بحابك مطاطي مضاد للتآكل بديلاً رائعاً للقمصان طراز OE. انقر فوق الصورة لمشاهدة الفيديو.



## قطع IPD الجديدة

يرجى التفضل بزيارة الارتباط التالي لعرض كافة منتجات IPD الجديدة المضافة مؤخرًا. فيما يلي المنتجات المميزة:

**قطع IPD لمحرك Cat 3126**  
خارج مجموعات الإصلاح

91/B2729OF & 111/B2729OF

**قطع IPD لمحرك Cat C12**  
مبرد زيت المحرك

1154517

**قطع IPD لسلسلة Cat 3400 و15C**  
مبرد زيت المحرك

2237962

**قطع IPD لسلسلة Cat 3500**  
ROTCOIL

3165978

3165980

(NAT GAS ENG ,S/O "0.011INT ) B1845495

(NAT GAS ENG ,S/O "0.011EXH ) B2550897

مسد ساق الصمام  
دلانل الصمامات

**لوازم الحشوات من IPD**  
يتوفر الآن 12 رقم قطعة جديدة!

[انقر هنا لمعرفة التفاصيل](#)