



أخبار IPD

معيار الجودة والابتكار والخدمة والدعم منذ 1955

فيديو جديد للسلاسل الفنية من IPD

أعدت شركة IPD فيديو جديدًا من السلاسل الفنية يتناول أحد الموضوعات العامة والذي يثير بعض التساؤلات، قميص IPD المزود بحابك مطاطي مضاد للتآكل (متاح حاليًا لتطبيقات المحركين 3400Cat و15C). توفر قمصان IPD المزودة بحابك مطاطي مضاد للتآكل العديد من المزايا، مثل:

- اتساع مساحة السطح المانع للتسرب
- تقليل حركة القميص
- تقليل تآكل القمصان وأطقم حلق القمصان والكابج
- تقليل تجوف القمصان
- تقليل ضغط الشفة

تعرف على الأسباب التي جعلت من قمصان IPD المزودة بحابك مطاطي مضاد للتآكل بديلاً رائعاً للقمصان طراز OE. انقر فوق الصورة لمشاهدة الفيديو.



قطع IPD الجديدة

يرجى التفضل بزيارة الارتباط التالي لعرض كافة منتجات IPD الجديدة المضافة مؤخرًا. فيما يلي المنتجات المميزة:

قطع IPD لمحرك Cat 3126
خارج مجموعات الإصلاح

91/B2729OF & 111/B2729OF

قطع IPD لمحرك Cat C12
مبرد زيت المحرك

1154517

قطع IPD لسلسلة Cat 3400 و15C
مبرد زيت المحرك

2237962

قطع IPD لسلسلة Cat 3500
ROTCOIL

3165978

3165980

(NAT GAS ENG ,S/O "0.011INT) B1845495

(NAT GAS ENG ,S/O "0.011EXH) B2550897

مسد ساق الصمام
دلانل الصمامات

لوازم الحشوات من IPD
يتوفر الآن 12 رقم قطعة جديدة!

[انقر هنا لمعرفة التفاصيل](#)